

**تقرير معاينة هياكل ومبانيه**

عدد الصفحات: ٦

التاريخ: 11/4/2018

عدد العينات: -----

رقم التقرير: Saf.Tax.Cons. 1

السيد/ مدير عام مكتب رئيس المنطقة الوسطى والجنوبية - مصلحة الجمارك المصرية  
عناء السيد الاستاذ/ سعد عبدالهادى هيك

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة الى خطاب سيادتكم المؤرخ بتاريخ 15/3/2018 والموجه إلى السيد الاستاذ الدكتور / عميد كلية الهندسة - جامعة عين شمس، بشأن إنتداب لجنة متخصصة من الكلية لمعاينة مشمول البيان الجمركي رقم ١٣٢٠ بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٨، وهو عبارة عن هياكل ومبانيه.

وببناءً على تكليف السيد أ.د. / عميد كلية الهندسة - جامعة عين شمس تم تشكيل لجنة من كل من:

الأستاذ المساعد بقسم التصميم وهندسة الإنتاج

١- د/ محمد أحمد عوض

المدرس بقسم التصميم وهندسة الإنتاج

٢- د/ أحمد فريد عبد الغفار يوسف

المدرس بقسم التصميم وهندسة الإنتاج

٣- د/ طارق محمد محمود موسى

وذلك لفحص الأصناف المطلوبة وهي عبارة عن هياكل ومبانيه في ميناء سفاجا.

وقد قامت اللجنة بالانتقال إلى جمارك سفاجا وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨ وتمت مقابلة السيد مدير جمرك سفاجا للتعرف منه على أبعاد العمل المطلوب إنجازه من أعضاء اللجنة، وقد حدد سيادته في وجود ممثل عن الشركة المستوردة، أن المطلوب من اللجنة هو توصيف للمنشآت مشمول البيان الجمركي رقم ١٣٢٠ للتحديد ما إذا كان سبق استخدامها من قبل أو لا.

لذا تجدر الإشارة إلى أن أعمال اللجنة اقتصرت على التأكد من توصيف المنشآت بما إذا كان سبق استخدامها من عدمه طبقاً لقرار التكليف من أ.د. / عميد كلية وطلب السيد مدير جمرك سفاجا ولم تتضمن أعمال اللجنة أي من التالي:

١- مراجعة أي مستندات خاصة بالموضوع مثل الفواتير وشهادة المنشأ وغيرها.

٢- مطابقة الأصناف الواردة مع المواصفات القياسية المطلوبة لهذه الأصناف.

٣- حسابات الأحمال والتأكد من تحملها للإجهادات.

وقد قامت اللجنة بمعاينة الأصناف بمصاحبة بعض الموظفين المكافئين من قبل السيد مدير الجمارك بالإضافة إلى مندوبي من الشركة المستوردة للتأكد من موضوع المعاينة.

**استاذ الاهلي**

يعتمد،،،

مدير الوحدة

د/ طارق محمد محمود موسى

١١/٤/٢٠١٨

العنوان: شارع العباسية ١٢٣ - شارع السريان - عبد باشا - العباسية - القاهرة - ت: ٦٨٢٤٤٤٥ - ٦٨٢٦٦٣٦ - فاكس: ٦٨٥٠٦١٧  
I El-Sarayat St. Abdou Pasha, Abbasia, Cairo. Tel: 6826636 - 6824445 Fax 6850617


قد خلصت نتيجة المعاينة إلى عدد [١٠] ملاحظات بيانها كالتالي:

[١] وصف مشمول البيان الجمركي رقم ١٣٢٠ :


يحتوى المشمول الجمركي سالف الذكر على عدد ٤ أبراج  
معدنية محملة على عدد ٢ سيارة نقل:

السيارة الأولى: بها عدد ١ برج طول ٥٠ متر


السيارة الثانية: بها عدد ٣ أبراج طول ٤٠ متر



صورة رقم [١] الأبراج محملة على سيارتين



صورة رقم [٢] الفحص الظاهري للأبراج



صورة رقم [٣] انحناء أحدى المواسير بالبرج طول ٥٠ متر

[٢] الفحص الظاهري للأبراج:

وقد قامت اللجنة بمعاينة الأبراج المحملة على السيارتين. وأشار الفحص الظاهري مبدئياً إلى سلامية الأبراج المطلية باللونين الأبيض والأحمر، وأنها بحالة جيدة.

وتم تحديد العناصر الرئيسية للمعاينة على المواسير والعوارض المعدنية، ووصلات اللحام، طبقات الجلفه والطلاء، والملحقات المعدنية وتتضمن مواتير الرفع والأسلاك المعدنية، وقواعد التثبيت.

[٣] فحص المواسير والعوارض المعدنية:

تم تسجيل ملاحظة وجود انحناء بإحدى المواسير بالبرج طول ٥٠ متر، مما قد يشير للتعرض البرج لعملية تحمل خاطئة أثناء النقل.




المطهير العام  
جامعة عين شمس  
أحمد صلاح الدين مجاز  
٢٠٠٤/٤/٢٤

مكتبة


د. طارق محمد محمود موسى  
مدير الوحدة  
يعتمد،،،

جواهر




صورة رقم [٤] تلفيات بمكان واحد بالبرج طول ٥٠ متر

- تم تسجيل ملاحظة وجود تلفيات بأحد الوصلات العرضية بالبرج طول ٥٠ متر في موقع مقابل للمسورة المنحنية باللحظة السابقة.
- وتدل التلفيات الموضحة بالصورة على إحتمال تعرض البرج لصدمة بهذا الموضع أثناء التحميل والنقل.



صورة رقم [٥] سحجات بالبرج طول ٥٠ متر

- تم تسجيل ملاحظة وجود سحجات بأحد المواقع على الجانب الخارجي من تحمل البرج على السيارة بالبرج طول ٥٠ متر، تشير إلى تضرر سطحي بطبقة الطلاء والجلفة.
- نتيجة عملية النقل.



صورة رقم [٦] آثار تسريب زيت من موتور رفع الأجزاء

#### [٤] فحص موائير رفع الأجزاء:

- تم تسجيل ملاحظة حدوث تسريب للزيت من أحد موائير الرفع الخاص ببرج من ٣ أبراج طول ٤٠ متر.




جامعة العين السخنة .. كلية الهندسة .. كلية العلوم  
د/ أحمد صلاح الدين مجاهد

م


د/ طارق رسار  
يعتمد  
مدير الوحدة  
د/ طارق محمد محمود موسى

١ شارع السرايات - عبده باشا - العباسية - القاهرة - ت ٦٨٢٦٦٣٦ - ٦٨٢٤٤٤٥ - ٦٨٥٠٦٦٧  
1 El-Sarayat St. Abdou Pasha, Abbassia, Cairo. Tel: 6826636 - 6824445 Fax 6850617



صورة رقم [٧] مواتير الرفع بالأبراج طول ٤٠


- تم تسجيل ملاحظة أن باقى مواتير الرفع بالأبراج جديدة كما هو موضح بالصورة المقابلة.



صورة رقم [٨] ملحقات البرج طول ٥٠ متر

#### [٥] فحص الملحقات المعدنية:

أشار الفحص إلى أن جميع المسامير والأجزاء المعدنية الخاصة بالأبراج جديدة تماماً وبحالة جيدة، ولم يتم تسجيل أي ملاحظات سلبية بشأنها.



صورة رقم [٩] الوابرات المعدنية الخاصة بالأبراج

#### [٦] فحص الأسلاك المعدنية:

أظهر الفحص أن جميع الأسلاك المعدنية المستخدمة في تحريك أجزاء الأبراج جديدة وبحالة جيدة.

د/ طارق عبد الله  
يعتمد،  
مدير الوحدة  
د/ طارق محمد محمود موسى


الصادق

يتحقق  
المدرب الشهاد  
د/ احمد صلاح الدين معاهدا  
١٢/٤/٢٠١٤

[٧] فحص طبقة الجلفنة تحت الطلاء:

تم إزالة طبقة الطلاء ببعض الأماكن من جسم الأبراج حيث تبين وجود طبقة من الجلفنة بالزنك تحت الطلاء.


صورة رقم [١٠] طبقة الجلفنة على جسم الأبراج



صورة رقم [١١] لحامات هيكل الأبراج

[٨] الفحص الظاهري لللحامات:

تم فحص مواضع اللحام ظاهرياً، ووُجدت حالة جيدة ولم يتم تحويل ملاحظات سلبية بشأن اللحامات.



صورة رقم [١٢] طبقة الجلفنة فوق اللحامات

[٩] فحص طبقة الجلفنة عند اللحامات:

تم إزالة طبقة الطلاء عند مواضع اللحام حيث تبين وجود طبقة من الجلفنة بالزنك تحت الطلاء.

د/ طارق عبد الله  
يعتمد،  
مدير الوحدة  
د/ طارق محمد محمود موسى  
د/ طارق عبد الله  
٢٠١٨/٤/١١

الدكتور المدير العام  
د/ أحمد صلاح الدين مجاهد  
٢٠١٨/٤/٢٤

[١٠] فحص قواعد التثبيت:

قامت اللجنة بمعاينة وفحص قواعد تثبيت الأبراج والقوب الموجودة بها، وتم ازالة طبقة الطلاء ببعض القوب حيث تبين وجود طبقة من الجلفنة بالزنك تحت الطلاء، ويؤكد الفحص إلى سلامة قواعد التثبيت وعدم وجود أي آثار بها قد تشير إلى سابق الاستخدام أو التثبيت.

صورة رقم [١٣] قواعد تثبيت الأبراج

### الخلاصة

من المعاينة السابقة واللاحظات التي تم تسجيلها، ترى اللجنة أنه لا يوجد ثمة دليل قاطع على سابق استخدام الأبراج موضوع المعاينة، وأنه لا يمكن الجزم بأن هذه الأبراج قد سبق استخدامها بالإعتماد على الملاحظات السلبية الواردة بهذا التقرير والتي تدل على تلفيات قد تكون لحقت بالابراج مشمول المعاينه أثناء عملية النقل والتثبين لها.

أعضاء اللجنة

د/ طارق محمد محمود موسى

د/ طارق محمد

يعتمد،،،

مدير الوحدة

د/ طارق محمد محمود موسى

د/ احمد فريد عبد الغفار - سف

د/ محمد احمد عوض

٢٠١٨/٤/١١

يعتمد

المدير العام

د/ احمد صلاح الدين محمد

٢٠١٨/٤/٢٤